

接続部不具合の原因

〈1. 設置施工時にパッキンが2個になる状況推移〉

