


手掘り作業の徹底

ガス管損傷防止のため、機械で掘削する前に手掘り作業を徹底し、ガス管を目視確認してください

良い




ガス管を目視で確認した後に機械で掘削する



悪い



目視確認なしで機械を使用したガス管周辺の掘削



ガス漏れ時の禁止事項

着火源



タバコ



マッチ



ライター



火花



電動工具



スイッチの
オン/オフ



電気コンセント



エンジン