


철저한 손 파기 작업

가스관 손상을 방지하기 위해 기계로 굴착하기 전에 반드시 수작업으로 굴착하고 가스관을 육안으로 확인해야 합니다.

좋은




가스관을 육안으로 확인한 후 기계로 굴착한다.



나쁜



육안 확인 없이 기계로 가스관 주변을 굴착하는 작업



가스 누출 시 금지 사항

점화원



담배



성냥



라이터



스파크



전동 공구



스위치
켜기/끄기



전기 콘센트



엔진