



<対象機器の見分け方>

【機器本体】



【リモコン】※対象品番はリモコンでもご確認いただけます。



【点検済み機器の見分け方】

対策部品への交換作業が完了しているものは、熱源機正面の左上「やけど注意」ラベルの左下に「点検済」シールが貼付されています。

